

Wöhler RF 220 Thermo-hygromètre

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Gamme de mesure:

Humidité relative.....	0...100 % HR
Température.....	10...60 °C
Point de rosée.....	73,4...59,9 °C

Précision

Humidité relative.....	±3 % (10...90 % HR)
	autrement ±5 % HR
Température.....	±0,6 °C v.m.
Temp. de stockage.....	-20...60 °C
Temp. de travail.....	0...50 °C