

## Wöhler TI 410 Indicateur de point de rosée

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

**Gamme de mesure** ..... -40...100 °C  
**Résolution** ..... 0,1 °C  
**Précision** ..... ±1,0 °C  
**Semelle détectrice** ..... biface  
**Alimentation** ..... batterie 9 V  
**Autonomie** ..... env. 100 heures  
**Réglage de la sensibilité**... 4 niveaux  
**Coupure automatique**..... au bout de 4 minutes

### Moyens d'indication

1. alarme acoustique
2. alarme optique
3. affichage d'une température accrue par rapport à l'environnement